

核工业第八研究所 2021 年 10 月份安全 患排查治理清单

序号	责任	患所在 位	患名称
1	宝 公司	生产车	三辊研磨机-5 支架电焊点有 分脱落
2	宝 公司	载体	吸 管老化脱落
3	宝 公司	生产车	车 路有溶剂，容易滑倒
4	宝 公司	二楼女厕所	地砖翘起有绊倒
5	宝 公司	辅材仓库	辅材摆放乱
6	宝 公司	生产车	分散机操作规程缺少安全、应急、危害因素等要求；
7	宝 公司	生产车	搅拌机控制盘的接线卡扣松脱。
8	复材技术中心	A2-103	氦气气瓶缺少 圈及保护帽
9	复材技术中心	A2-103	缺少当心窒息标识
10	复材技术中心	A2-206	一台烘箱缺少状态指示盘
11	复材技术中心	A2-206	拖线板 水源有短路
12	复材技术中心	A3 工艺大厅	缠绕机烤灯电源线保护层开裂， 出内 线路
13	复材技术中心	A2-206	空气管 压力减压 缺少指示红线
14	复材技术中心	A3-机加工	空气管路 漏气
15	复材技术中心	A4-210	灭火器检查记录不 全
16	复材技术中心	A4 大厅	烘箱 口地 有胶液残留
17	复材技术中心	A2-204	地 有胶液残留
18	复材技术中心	A3 机加工	设备底 油污渗漏托盘未及时清理
19	复材技术中心	A3 机加工	地 机加工 屑未及时清理
20	复材技术中心	A2-107	电箱前有物品 挡
21	复材技术中心	A2-102	工具摆放杂乱
22	复材技术中心	A3-机加工	模具 挡安全
23	复材技术中心	A3-小缠绕	现场物品摆放杂乱
24	复材技术中心	A7 大厅	物料堆放超出摆放区
25	复材技术中心	A3 机加工	物品摆放混乱，货架 整理

26	复材技术中心	A4 混胶	物品摆放混乱
27	复材技术中心	A4 大厅	缠绕机摆放 挡安全
28	复材技术中心	A2 楼 204 室	厨开关按 损坏；
29	复材技术中心	A2 楼 204 室	水斗有残余粉末未及时清理；
30	复材技术中心	A4 楼	缠绕厅内物品缺少名称标识；
31	复材技术中心	A4 楼	混料 内物品堆放杂乱。
32	一 公司	市场	装 组外壳仓库产品堆放 挡安全 和安全出口
33	一 公司	市场	装 组大 积滤芯仓库内 电箱被 伞 挡
34	一 公司	市场	装 组 棚支架生 腐蚀
35	一 公司	市场	装 组外壳仓库安全出口指示灯及墙 幢坏
36	一 公司	制	制膜车 消 标识牌损坏
37	一 公司	制	制 二楼空调系统 电 漏 存在漏电
38	一 公司	制	制膜车 改 墙 处理未彻底，有砖块掉落伤人
39	一 公司	制	B10 楼 机排 口基础混凝土损坏
40	一 公司	技术	化学实 室内工艺橱柜均处于敞开状态有人员碰伤
41	一 公司	购	制膜车 东 安全出口被原材料 挡
42	一 公司	仓库	堆物堵塞安全 ；
43	一 公司	仓库	消 疏散指示标志损坏。
44	综合办公室	B7 直流屏	携带型接地线未编号
45	综合办公室	堂灶台	堂灶台燃气 机故
46	综合办公室	A1 楼五楼	女卫生 灯不亮
47	综合办公室	B3 楼三楼	东侧卫生 白炽灯常亮
48	综合办公室	C6 楼 电室	空气开关电流强度不够
49	综合办公室	C2 楼	西侧楼梯口 电箱接线裸 在箱体之外
50	综合办公室	A2 楼 电房	南向北第二 电箱两 出螺丝松动
51	综合办公室	B2 楼一楼	东侧 电 损坏， 专业人员亦可打开

52	综合办公室	B7 楼一楼	日光灯座一侧脱落
53	综合办公室	C1 楼	电室灯不亮
54	综合办公室	B7 北侧	旧水塔有水泥块掉落
55	综合办公室	B3 楼一楼	卫生 蹲坑室窗户玻璃脱落
56	综合办公室	C7 楼后	水表表盖破裂
57	综合办公室	B3 楼一楼	男卫生 下水 堵塞
58	综合办公室	B3 楼一楼	男卫生 延时 不弹出
59	综合办公室	A7 楼二楼	卫生 下水 堵塞
60	综合办公室	主 路	B5 楼南侧枯枝 挂